

序号	整改落实内容	整改落实情况	备注
1	对照环评及批复，核对实际建设内容；核实除油剂、电泳漆等原辅料的种类及存量；加强防酸防渗。完善物料存放的防流散措施，完善风险防范措施。	已落实	详见 P7-P10 详见附图五
2	调漆罐应加盖，完善封闭措施；烘道出口可增设软帘，完善收集效果；危废间废气应并入废气处理设施。	已落实	详见附图五
3	车间现场需要规范整治，无关物品及时清理，废漆料桶及时归入危废间存放。对生产区域、环保设施、废气收集管道进行标识。 说明车间内新鲜水、废水管道走向，细化污水站的工艺，规范设置排放口，及时封堵废气检测孔。	已落实	详见附图五
4	根据检测数据核实废气、废水处理设施的处理效率。核算废水、废气等的年排放量，给出计算过程。	已落实	详见 P44-P48 详见 P50
5	核对危废种类及产生量；建设规范的危废暂存间，完善标识及分类存放措施，做好台账记录。建立环保设施运维台账；完善三同时验收登记表；完善现场生产设施、环保设施照片。	已落实	详见 P49 详见附图四、 附图五