

濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司
3500t 均苯四甲酸酐项目
环保验收整改报告

濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司
2020 年 6 月 29 号

我公司组织相关人员把存在的问题进行分解，按要求进行整改，现已整改完毕。整改情况如下：

1、氧化车间包装工段除尘器排气筒高度加高 3-5 米；检测孔在排气筒出口直管直径的 3-6 倍处开孔；包装车间加强密封措施。

整改前照片：



整改后照片：



2、循环水池加高。

整改前照片：



整改后照片：



3、裸露地面做好土壤防渗措施。

整改前照片：



整改后照片：



4、水解车间板框压滤机设置滤液接触槽，防止滤液外渗。

整改前照片：



整改后照片：



5、水解车间脉冲除尘器等设备噪声较大，关闭门窗。

整改前照片：



整改后照片：



6、污水处理系统周围做好地面防渗刷一层水泥，玻璃液位计高度符合标准。

整改前照片：



整改后照片：



7、排污口标识完善。

整改前照片：



整改后照片：

