

## 修 改 清 单

序号	整改落实内容	整改落实情况	备注
1	核实生产设备及规模，补充验收前变动分析报告，界定变动性质，明确本次验收范围。说明环境应急预案、排污许可等办理情况。	已完善	详见 P2-3
2	现场需要完善喷涂废气收集设施。喷涂、流平、烘干全部生产环节处于全封闭车间内。说明两套有机废气处理设施对应的喷涂工序。给出每天的喷涂时间及烘干时间，合理安排生产周期，做好台账记录。	已完善	详见 P6-7、附图五
3	明确喷涂塑粉、电泳漆、磷化液等的类型及组分，据此完善特征因子监测。	已完善	详见 P15-16
4	细化总量核算过程，不得超出环评及排污许可总量。	已完善	详见 P51
5	规范危废间标识及台账管理，明确危废的代码，危废间废气需要收集至废气处理系统。	已完善	详见 P9-10、P25、附图四、附图五
6	完善项目环保台账、环保设施标志；完善项目平面布局图、监测点位示意图、及“三同时”登记表。	已完善	详见附图三、附图四、附图五、附件十三