

**南乐县盛久糖醇科技有限公司年产 40000 吨木糖改扩建项目**  
**修改说明**

| 序号 | 评审意见                                                            | 整改落实情况 | 备注         |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 完善项目概况，核实明确排污许可手续办理及执行情况以及环境应急预案备案情况。                           | 已完善    | 详见 P3      |
| 2  | 依据环评报告，核实企业生产设备、环保设施等与环评的一致性，细化不一致的原因和相关变动说明。明确是否优于环评措施，界定变动性质。 | 已完善    | 详见 P7-P10  |
| 3  | 核实厂区一般固废及危废产生、处置情况                                              | 已完善    | 详见 P47-P49 |
| 4  | 落实厂区固废间规范建设情况。                                                  | 已完善    | 详见附图四      |
| 5  | 规范现场管理，废气、废水管道及环保设施应有明显的标识。完善环保设施照片。                            | 已完善    | 详见附图四      |
| 6  | 细化总量核算过程，说明本次工程完成后能否满足全厂总量许可指标。                                 | 已完善    | 详见 P93     |