

## 修 改 清 单

序号	整改落实内容	整改落实情况	备注
1	规范危废间及地下水监测井的建设，完善标识牌，按照《加油站地下水污染防治技术指南》开展地下水日常监测工作。	已整改。	详见附图五
2	编制突发环境事件应急预案，并向当地环保部门备案。	已落实。	/
3	进一步核实项目建设设施及环保措施落实情况（洗车机未建设）。	已落实。	详见 P5
4	核实污染排放水量及污染物总量情况，核实噪声排放执行标准。	已落实	详见 P3、P23
5	补充双层罐购销合同/票据/合格证等证明材料。	已整改	详见附件十一
6	核实加油机/加油枪的布置，核实油气回收装置套数。	已落实	详见 P4
7	完善监测采样照片/布点图等附图附件。	已整改	详见附图三、五
8	按照暂行办法要求，完善验收报告相关内容。	已整改	/